

# Zündaussetzer 3,2 v6

**Beitrag von „chriss1000“ vom 8. Februar 2013 um 20:13**

Es lag am luftmassenmesser  
Aber traurig das eine vertragswerstatt das nicht findet