


Bilder Von Ihrem Touareg

Beitrag von „Hal“ vom 9. Februar 2013 um 11:33

Danke Robert, dieses Forum hat mir schon nützliche Hinweise geliefert. Bei der Probefahrt zum Autokauf fiel mir auf, daß die Kühlwassertemperatur nicht auf 90° kam und ein Ticken unter der Mittelkonsole zu vernehmen war. Der Verkäufer wiegelte ab, daß dies den kalten Außentemperaturen geschuldet sei. Nachdem ich hier die passenden Beiträge gefunden hatte war mir klar, daß das Thermostat die Ursache sein mußte. Die 500 Euro habe ich vom Kaufpreis abgezogen und beim VW Händler das Thermostat zu diesem Preis erneuern lassen. Jetzt funktioniert alles wie es soll.  biggri: found or type unknown

Gruß Helmut