

# Kabelbruch von A-Säule zu Fahrertür

Beitrag von „Mr.Sinnev“ vom 10. Februar 2013 um 10:21

Hier kann ich mich dem Problem anschliessen!

Leider habe ich das selbe Problem und schliesse einen Kabelbruch nicht aus.

Zu dem Kabelbaum gibt es auch eine Teilnummer aber die sind halt recht verwirrend....

[h=1]7L6971120, 7L6971120F oder auch 7L6971120G[/h]Kann mir einer sagen welche denn nun die richtige dazu ist?

EZ:10.11.2004

Zu 2.1: 0603

Zu 2.2: 68101 C1