

# **schleifendes Geräusch ab 40 km/h ab Betriebstemperatur**

**Beitrag von „Graf Drehzahl“ vom 12. Februar 2013 um 08:46**

Hallo Uwe

bei mir waren es die Vordern Bremszangen die fest saßen und dadurch die Bremsklötze total runter waren.

Gruß

Olli