

schleifendes Geräusch ab 40 km/h ab Betriebstemperatur

Beitrag von „Earligor“ vom 12. Februar 2013 um 09:44

Wechsel der Bremsen?!

Hm. Dann schau doch mal bitte zu von welcher Seite das Geräusch kommt.
An der besagten Seite, könnte, das "Schutz(Schmutz-)blech etwas verbogen sein.
Ich hatte das, in etwa so wie beschrieben, schon einmal gehabt.

MfG

PS.: Lösung war > nur das Blech etwas weiter weggebogen und gut war's.