

Luftfederung defekt...

Beitrag von „smardy“ vom 13. Februar 2013 um 09:16

[Zitat von Humvee](#)

Zur Info

Die Sicherung für das Relais des Kompressors sitzt ab Nov.2007 nicht mehr unter dem Fahrersitz, sondern im Sicherungskasten B Schalttafel links auf Platz 57

Hier sieht man beim Modell 2010 das die Sicherung nicht mehr unter dem Sitz zu finden ist.

Und ja, ich habe Lufe.

Hallo,

Ich habe den 2009er. Aber in der BA ist diese Sicherung 40A für das Differential angegeben.

viele Grüße

smardy