

schleifendes Geräusch ab 40 km/h ab Betriebstemperatur

Beitrag von „uwe-peter“ vom 15. Februar 2013 um 19:02

[Zitat von macko](#)

Hi,

könnte es evtl. von einem Lager (zb. Kardanwellenlager, Radlager) kommen, wenn sich dieses durch den Fahrbetrieb entsprechend gewärmt hat?

Ggf mal auf einem abgesperrten Platz mal mit einem anderen Fahrzeug nebenher fahren, vielleicht kann man dann lokalisieren, aus welchem Bereich das Geräusch kommt...

Gruss
Marco

Hallo Marco,

genau das denke ich mittlerweile auch. Radlager oder Kardanwellen Mittellager obwohl der Test mit dem Lastwechsel von links nach rechts, hin und her lenken hat aber keine Geräusch Änderung ergeben.

Ich werde es weiter beobachten und es hier verkünden, wenn ich etwas neues weiß.

Grüße,
Uwe