

LAD5G Xenon-Steuergerät reparieren möglich?

Beitrag von „Thomas W.“ vom 15. Februar 2013 um 21:26

Richtig Hochspannung ist das in dem Vorschaltgerät ja noch nicht 😊 Es wird ja nur die Brennspannung erzeugt. Selbst der Glättungskondensator ist nur ein 250V Typ. auch der SLA2402 hat als Obergrenze 400 Volt...

Aber da das eine der leichteren Übungen mit einem bedrahteten Bauelement ist kann ich den ja mal aus -löten -messen und -tauschen.

Gruß