

LAD5G Xenon-Steuergerät reparieren möglich?

Beitrag von „Thomas W.“ vom 16. Februar 2013 um 23:50

[Zitat von coala](#)

Servus,

ganz ohne Google: Links definitiv ein IGBT....

Grüße

Robert

Stimmt. JETZT habe ich ihn auch in Googl gefunden der Mittlere scheint eine Diode zu sein .. ein Pin ist nicht Konnektiert.

ich hab versucht den Plan herauskitzeln