

Luftfederung defekt...

Beitrag von „smardy“ vom 18. Februar 2013 um 10:45

[Zitat von smardy](#)

Hallo,

Ich habe den 2009er mit Luftfeder. Aber in der BA ist diese Sicherung 40A für das Differential angegeben. Unter dem Sitz ist keine Sicherung.

viele Grüße
smardy

Hallo,

@Hummvee

Die Frage ist ja nun, wo ist bei den Letzten Ts die Sicherung für den Kompressor verbaut??

viele Grüße
smardy