

# Wischerarmeinbau von TII auf TI: Wischerwellenproblem

**Beitrag von „Mickey“ vom 19. Februar 2013 um 21:13**

Hallo zusammen,

ich habe das Forum schon durchforstet und leider keinen Hinweis gefunden. Ich habe hier ein Wischerarm Set vom TII und würde es gerne an meinem Touareg (Serie I, Baujahr 2005) verwenden.

Der Wischerarm der Beifahrerseite wird durch zwei Schrauben/Wellen gehalten. Die habe ich gelöst und stehe nun vor dem Problem, dass sich der neue Arm nicht auf den Wellen montieren lässt:

Die alten Wellen beruhen auf einem Fünf- oder Sechskant, die neuen auf einem konisch verlaufenden feineren Zahnmuster. Zudem sind auf der Unterseite der alten Arme Plastikteile montiert.

Stand von euch schon mal jemand vor dem gleichen Problem? Gibt es eine Austauschwellen für den Beifahrerwischer?

Im Anhang drei Fotos vom Wischerarm, von der alten Halterung habe ich leider keine gemacht.

Beifahrerwischer Nr lautet: 7P0 955 410 B, Ansonsten Baujahr: 04/2009 Bosch 97035914

MfG

Mickey