

Anschlagpuffer - kleine Ursache, grosse Wirkung

Beitrag von „dandy07“ vom 20. Februar 2013 um 13:20

Hallo Bernd,

der Unterschied beträgt ca. 1mm zwischen rechtem und linkem Puffer. Wenn man mit einem kleinen Inbus (2mm oder so) durch den Puffer hindurch das Ganze aufmacht, wird es langsam lose - verstellen konnte ich es noch nicht. Außerdem hatte ich Angst, dass sich ein Kleinteil in die Heckklappe verabschiedet. Ich werde es aber auch erst mal mit einem Filzplättchen probieren.

VG

Daniel