

Spurstangenkopf ausgeschlagen, keinen TÜV bekommen

Beitrag von „alevuz“ vom 20. Februar 2013 um 13:21

Hallo,

Also so eng würde ich nun auch wieder sehen!

Es wird NUR der Spurstangenkopf getauscht.....somit dürfte es dann auch mit dem Einstellen der Spur möglich sein den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen oder?

Solange keine Fahrwerkstechnischen Teile (dazu) getauscht werden und durch neue ersetzt werden sollte es schon noch möglich sein dies so durchzuführen!

Da der Touareg ja auch nur ein Fzg. ist, wird dir das auch eine freie Werkstatt erledigen (können)!

Kosten Original Teile:

Kopf: 86,38€

Spurstange komplett: 133,28€

SG

Alevuz