

Wer hat eigentlich noch das Kamera-Ausfall-Problem am TII

Beitrag von „Rainer S“ vom 21. Februar 2013 um 08:11

Guten Morgen,

so habe meinen "kleinen" so eben vom 😁 geholt.
Der vordere Kabelstrang der an die Parksensoren ging ist vor jedem Stecker die Isolierung spröde 🤖 wie wann das Auto 8 bis 10 Jahre alt wäre, es schauen Teilweise beim abknigen die Litzen heraus.
Der ganze Kabelbaum wird jetzt zu VW gesendet, meint mein :D, es ist noch der original Baum BJ 08/2011