

Lüftungsgitter

Beitrag von „nikon-user“ vom 22. Februar 2013 um 14:05

Das Ablagefach ausbauen bringt einen (mich) nicht wirklich weiter, denn darunter liegt der breite Lüftungstrang aus Hartplastik. Und dank dem Rückspiegel konnte ich auch so gut wie nicht vernünftig reinschauen.

Also Fach wieder eingebaut und die verlorene Klammer hat sich ruhig verhalten. Am abend war ich beim Händler um Wischergummis zu kaufen, bei der Gelegenheit habe ich mal den Meister gefragt. Am besten links und rechts die Verkleidung neben den Temperaturregler abbauen meint er. Ich werde heute eine Kerze anzünden damit sich die Klammer weiterhin ruhig verhält.