

TI GP - Buchsen von vorderen Querlenkern bei 107 TKm gerissen

Beitrag von „Chris_OneHander“ vom 22. Februar 2013 um 14:44

Hallo!

Ich hatte hier bereits mal erwähnt, dass ich des Öfteren ein "Knacken" aus der Gegend Vorderachse höre.

Leider musste ich diesen Makel fünfmal meinen 😊 mitteilen, bis er der Sache endlich auf den Grund ging.

Jetzt heißt es, die hinteren Buchsen der vorderen, unteren Querlenker seien gerissen und somit hätten die Lenker nach hinten hin ca. 2 cm Spiel.

Die Reparatur kostet ca. 900,-. Er rät jedoch wegen dem Alter des Dicken die Querlenker mit zu tauschen, das käme dann auf 1.200,- raus.

Kann das sein???

Gruß, Chris.