

# TI GP - Buchsen von vorderen Querlenkern bei 107 TKm gerissen

Beitrag von „SOA“ vom 23. Februar 2013 um 09:38

[Zitat von Chris\\_OneHander](#)

Kann das sein???

Ja, das kommt von der Belastung, die durch die 23" Räder entsteht eigentlich ganz gut hin mit einer Lebensdauer, die um Faktor 3 - 4 geringer ist.