

# In der Waschanlage gewesen und die Probleme fangen an

Beitrag von „dobermann6“ vom 23. Februar 2013 um 18:53

Hallo Gemeinde

Es scheint wirklich so, dass die LiMa defekt ist.

Der Verdacht wurde hier ja schon beschrieben 😞

Ich hatte die Batterie voll geladen und heute 5 Kurzstrecken mit Pausen gefahren.

Nach diesem Programm streikte die Batterie und fiel auf 10 Volt runter.

Nächste Woche werde ich zum Boschdienst fahren und die genaumessen lassen.

Hat einer zufällig einen Preis was der Austausch von der LiMa kostet.

Gruß

Marco