

# **schleifendes Geräusch ab 40 km/h ab Betriebstemperatur**

**Beitrag von „uwe-peter“ vom 25. Februar 2013 um 11:45**

Hallo zusammen,

Habe mal eine genauere Fehlerbeschreibung zusammen geschrieben.

Technische Daten:

Touareg 3.0L TDI 224 PS

BJ. 07/2005

Zu 1. 0603 ---- Zu 2. 775

Nach ca. 10 km fahren auftretende Geräusche ( Betriebstemperatur )

Je wärmer der Wagen wird, um so lauter ist das reiben oder schleifen zu hören

Wenn es draußen Wärmer ist tritt das Geräusch schon früher auf

Beim leichten beschleunigen reib, schleif Geräusche im vorderen Bereich (fahrer - beifahrer bereich)

Bei starken beschleunigen kein unterschied vom Geräusch (nicht lauter)

Bei ausrollen im Gang anderes sehr leises Geräusch fast nicht zu hören

Unabhängig von der im Automatikgetriebe geschalteten Gang.

Am besten ab ca. 35-60 km/h zu hören

Wenn man den Wagen von 50 km/h im Neutralgang ausrollen lässt kann man auch ein schleifen hören. Ist anders als beim beschleunigen

Hört sich wie ein reibendes, schleifendes Lager an.

Mit steigender, so wie mit fallender Geschwindigkeit ändert sich das Geräusch.

Bei Kurvenlenken ist keine Geräusch Änderung zu hören.

Geräusch ist nicht Motordrehzahl abhängig.

Ist auch nicht zu hören wenn der Wagen steht und man gas gibt oder der Motor im Standgas läuft.

Automatikgetriebe schaltet wie vorher sehr gut.

Herzliche Gruesse,  
Uwe

Wir koenne ja ein Quis daraus machen.