

SUCHE Leute die mit Niveausensor Leuchtweitenregulierung Probleme haben/hatten.

Beitrag von „seesen“ vom 25. Februar 2013 um 15:38

Hallo,

es war in diesem Thema ja lange Ruhe, aber heute meinen Frust dazu. Vor ca. einem Jahr beide Sensoren getauscht, da Fehleranzeige, nach Wechsel in freier Werkstatt Ruhe bis zum Sommer 2012. dann vereinzelt Fehleranzeige. Auslesen im Speicher ohne Erfolg. Seit November konstante Fehleranzeige: Wechsel beider Sensoren und auch Säuberung und Neuverlötung der Anschlüsse wegen deutlicher Oxidation wieder in freier Werkstatt, in der der T neben der Vertragswerkstatt zum konstanten Kundenkreis zählt. Nach zwei Wochen Ruhe- und wegen Urlaubs der Besitzer Aufenthalt im Freien- jetzt nach weiteren drei Wochen wiederum konstante Fehleranzeige.

Freie Werkstatt ratlos, bisher ca. 450 € Kosten. Wer hat eine gute Idee?

Gruss Harald

T V6 3/95 100 000 km