

Bi Xenon Fernlicht und Kabelbruch

Beitrag von „Sebastian W.“ vom 26. Februar 2013 um 17:13

Hallo,

das gleiche Problem hatte ich auch, als ich meinen Dicken vor 3 Wochen gebraucht gekauft habe.

Bei der Probefahrt testete ich alles akribisch, bei dem Versuch auf zu blenden kam die Fehlermeldung.

Ich war enttäuscht, schließlich war ich weit gefahren um ihn an zu schauen.

Als ich den Verkäufer darauf hin wies (VW Autohaus), zögerte er nicht lange und begann mir ein Angebot eines gebrauchten Scheinwerfers bei E-Bay zu zeigen.

Er meinte ich könnte hier einen für 150€ „schiessen“:)

Frechheit!

Immerhin konnte ich 400€ zusätzlich runter gehen.

Dort in der Werkstatt, wollte der Mechaniker auch gleich einen neuen SW verbauen, welcher auch um die 800€ kosten sollte.

Zuhause angekommen nahm ich gleich den SW auseinander, und siehe da, auch nur ein Kabelbruch am Elektromagnet der Fernlichtklappe.

Ich vermute das dies durch die verhärtete Isolierung der Kabel, durch die Hitze, entstanden war.

Ich lötete 2cm silicone Kabel dazwischen, um dem vorzubeugen. (Natürlich auch gleich rechts)

Meine Fehlermeldung: Beleuchtung Prüfen, AFS ohne Funktion

Ig sebastian

[IMG 1255.jpg](#)[IMG 1256.jpg](#)