

Fehlendes Kunststoffteil an der Heckklappe T1 FL

Beitrag von „Milan“ vom 26. Februar 2013 um 21:45

Bei wem fehlt dieses Kunststoffteil? Es sitzt auf der rechten Seite am Scharnier an der Heckklappe wo die Feder verbaut ist. Es ist die Abdeckung von der Rückseite des Scharniers !! In der das Kabel und der Wasserschlauch laufen

Schaut doch mal bitte nach

Ich habe einen T1 FL Bj. 2008 (7L)

Gruß

Milan