

# Kondenswasser im Luftfahrwerk

Beitrag von „alevuz“ vom 27. Februar 2013 um 09:48

Salü...

Also wenn es NUR Feuchtigkeit sein sollte und alles andere in Ordnung ist dann könnte man ja mal über einen

Rep. Satz für die Lufttrocknereinheit Nr.: 100698010 A für etwa 160 Euro

nachdenken ohne jetzt für CHF 4000 etwas zu verbauen!

Wenn es dann doch noch ein neuer Kompressor sein sollte dann gibt es diese ua. als Neuware analog zum Original bei ebay:

[http://www.ebay.de/itm/VW-Touareg...#ht\\_3083wt\\_1186](http://www.ebay.de/itm/VW-Touareg...#ht_3083wt_1186)

Sg

Alevuz