

# Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „macko“ vom 27. Februar 2013 um 14:24

[Zitat von Bepf62](#)

Hallo TF's

wie ich in diesem Thread sehen kann kommt das Problem mit der Kardanwelle doch öfters vor.

Mein T1 Bj. 12/2007 mit 95000km (3,0 TDI Automatik) hat auch ein leichtes Vibrieren so im Sitzbereich. Aber **nur** wenn er kalt ist, so nach ca. 1km ist es weg.

Spüre es meistens recht deutlich bei leichtem Beschleunigen. Fährt dann recht ruppig und fühlt sich manchmal auch an wie wenn ein oder zwei Zylinder nicht arbeiten würden.

Aber Leistung fehlt nicht.

Ist er richtig warmgefahren ist alles in Ordnung. Habe jedoch in 6 Wochen eine größere Tour mit Wohnwagen vor. Und da wäre es sch..... wenn er irgendwo im Ausland schlapp macht 😞

Gibts vielleicht einen Trick um dieses ominöse Mittel-Lager zu prüfen 🤖

Gruß

Jürgen

Hallo Jürgen,

mehr wie Sichtkontrolle auf Risse o.ä. wirst Du nicht tun können, ohne es zu ersetzen.

Ggf. kannst Du ein Stück Moosgummiband und einen Vulkanisationskleber mitnehmen, für eine Notreparatur dürfte das reichen. Manche sind damit etliche Tausend Kilometer gefahren.

Gruss

Marco