

# TII - Restwärme

**Beitrag von „tigersmile“ vom 27. Februar 2013 um 21:52**

Liebe Experten,

bei meinem TII, EZ 11/2011, V6 TDI ist die Standard 2-Zonen Klima mit Standheizung verbaut. Die Heizung fiel lam Sonntag zeitweise komplett aus, der Fehlerspeicher war leer.

Das war geschehen:

Auto Sonntagmorgens ca. 15 min gefahren, Standheizung zugeschaltet, abgestellt, entladen und dann Standheizung ausgeschaltet (Außentemperatur -12C.)

Ca. 15.00 h weiter gefahren (Außentemperatur -4C), ca. 2 km bergab im Schiebetrieb, Temperatureinstellung auf +22C. Es kommt nur kalte Luft und wenige Minuten später fährt das Gebläse hoch (Klimaprofil mittel), obwohl die Kühlwassertemperatur noch ganz unten ist. Auch ca. 15 und 30 min später, als Kühlwasser schon lange bei 90C ist, bleibt der Luftstrom kalt. Standheizung ohne Wirkung, Änderung der Temperaturwahl wirkungslos. Um nicht zu erfrieren



\*, wurde das Gebläse manuell weit runtergeregelt, aber nicht abgestellt.

DANN: Zorn bekommen 🤨 und Auto auf Parkplatz abgestellt, abgeschlossen, 1 Minute gewartet und dann neu gestartet. Heizung läuft seitdem wie gewohnt!!

Unser 😁 hat 2 Tage später eine Anfrage in WOB erstellt - mal sehen ob es dort Erkenntnisse gibt.

Habt Ihr eine Idee, was das gewesen sein könnte? Im Moment kann ich nur beobachten.

Falls Ihr Überlegungen 🤔 dazu habt, bin ich echt dankbar,

liebe grüße  
tigersmile