

RNS 510 Absturz, sehr lautes Knallen

Beitrag von „coala“ vom 28. Februar 2013 um 19:25

[Zitat von hardy61](#)

Hatte letztens ein Brummen im Lautsprecher der hinteren linken Fahrertür. [...]

Servus Hardy,

Themen zusammengeführt, da gleiche Problematik. Lösung: Softwareupdate aufspielen lassen, siehe auch Link zum Thema im Beitrag # 2.

Grüße
Robert