

Luftfederung defekt...

Beitrag von „R.D.“ vom 1. März 2013 um 20:15

Hallo, bei mir gab es heute ein zischendes Geräusch vorne links. Nachgeschaut, Anschlußstück am Federbein abgebrochen, es stehen nur noch 5mm aus dem Federbein heraus. Ich denke es ist besser das Federbein auszubauen. Teile habe ich heute bestellt und bekomme ich morgen. Was muss ich beim Ausbau des Federbeins beachten.

Vielen Dank im voraus

Gruß Raphael