

Wo befinden sich: Querschleunigungssensor /Drehratensensor ESP

Beitrag von „alevuz“ vom 1. März 2013 um 20:22

Hallo

Stimme DARRAGH voll zu !

Wenn da dann etwas nicht mehr zu 100 % passt dann leuchtet die Karre wie ein Weihnachtsbaum !

Wenn du sehr erfahren mit VCDS und dessen Umgang bist ok.....ein Versuch

Wobei die Login Codes für diese Stg. sehr schwer zu bekommen sein dürften.....

Dieser Fehler kommt eher selten vor und meiner Erfahrung nach eher in die Richtung "Kontaktproblem" eines peripheren ASR/ESP/ABS System Teils gehen könnte....

SG

Alevuz