

# Luftfederung defekt...

Beitrag von „jmalter“ vom 1. März 2013 um 21:26

[Zitat von R.D.](#)

Hallo, bei mir gab es heute ein zischendes Geräusch vorne links. Nachgeschaut, Anschlußstück am Federbein abgebrochen, es stehen nur noch 5mm aus dem Federbein heraus. Ich denke es ist besser das Federbein auszubauen. Teile habe ich heute bestellt und bekomme ich morgen. Was muss ich beim Ausbau des Federbeins beachten.

Nix ausbauen, dass kannst und solltest es Dir sparen.

Es gibt so genannte Würger, mit denen Du den Rest herausbekommst.

Welche Teile hast Du denn bestellt?

Du verfügst über ein VCDS um danach das System wieder zu kalibrieren?

Grüße

Jörg