

Standheizung nachgerüstet

Beitrag von „christa1063“ vom 2. März 2013 um 17:11

Hallo Freunde ich habe meinen Touareg R2,5 TDI Ez. 2005 beim Boschdienst nachrüsten lassen, und der Witz war; ich ließ mir 3 ! Angebote machen von 3 ! Boschdiensten hier in der Nähe der 1. wollte knapp 1500 €, der 2. wollte knapp über 1100 €, und der 3. wollte 930 € haben. Ich habe die Arbeit an den 3. Boschdienst vergeben mit Festpreis von 850€ da ich 5 Std. Arbeit als übernöht ansah. Aber schon am nächsten morgen , die Nacht brachte 6 Grad Minus, das Auto was schön warm, aber leider sprang der Motor auch nicht mehr an. Nun meine Frage was für eine Batterie, die drin ist ist ja noch die 1. welche Kapazität soll ich da nehmen ? 85, 95 oder 100 Ah ? hat da einer Erfahrung mit ?