

Zur Abwechslung mal wieder Motorausbau...

Beitrag von „alevuz“ vom 2. März 2013 um 19:37

Hallo Stephan,

Na sowas habe ich mir schon gedacht aber dass es einer geschafft hat auf der Motor Rückseite zur Stirnwand hin so tief im Schlamm zu stecken nun auch wieder nicht, zumal da ja gar nicht so viel Platz zum "schwappen" ist.....

Wie dabei der Lufi nichts abbekommen hat entzieht sich meines Gedankenkreises.....

Da Zeugs (Ventildeckel) ist ja min. auf "Stockzahn" Niveau.....

Jedenfalls ist dieses Problem mit undichten Kettenkästen jetzt sehr verbreitet....

Bei uns wird erst nachgearbeitet wenn es wirklich tropft.....💡

Schönes Wochenende

Alevuz