

Krümmer gerissen und wieder Öl im Wasser

Beitrag von „V8 Fan“ vom 2. März 2013 um 19:38

Hallo Marco,

mit AC meinst du wahrscheinlich die Klimaanlage, oder?.

Die ist bei mir Jahr ein Jahr aus eingeschaltet.

Ich gehöre nicht zu denen die ein halben Liter Sprit einsparen wollen egal wo und wie auch immer.

Und auf Reserve fahr ich auch nur bis zur Tankstelle wenn die Lampe mal angeht, meistens wird vorher schon nachgefüllt.

Was ich noch vortragen möchte ist das ich den Zuheizter als Standheizung per Telefonstart und Zeitschaltuhr habe nachrüsten lassen.

Selbst wenn ich die Morgens eine halbe Stunde vor Start aktiviere komme ich nicht auf mehr als 30-40° Motortemperatur.

Öl war Heute soweit ich das gesehen habe keines mehr im Kühlwasserbehälter. 🙌🙌

Aber auf die 90° die der Motor laut Robert Dauerhaft haben sollte bin ich (natürlich der Touareg) auch Heute nicht im Fahrbetrieb gekommen.

Werde jetzt das Thermostat wechseln und sehen ob besserung eintritt.

Habe Heute Nachmittag erst mal wieder meine 22zoll Räder aufgezo-gen im Anfall von Frühlingsgefühlen bei den genialen Wetter (Sonnenschein). ☀️

Da sieht der Dicke doch gleich wieder 5 Nummern größer und genialer aus. 🤪

Ohne Mängel und ohne die Winterkruste macht doch alles gleich wieder viel mehr spaß.:p

Wünsche allen die das lesen eine schöne Woche, bei dem was das Wetteramt so gemeldet hat.



Viele grüße Martin.