

Smartphone

Beitrag von „Hannes H.“ vom 3. März 2013 um 09:32

Falls es nicht mit dem rSAP-App geht, dann gibt es noch die Möglichkeit dein Telefonsteuergerät durch ein anderes zu ersetzen:

Teile-Nr. 3C8 035 730 C

Das gibt es bei Ebay um 100-150 EUR, ist noch immer billiger als ein neues Handy zu kaufen oder eine andere FSE einbauen. Dazu kann man alles perfekt im FIS ansehen und über das Lenkrad bedienen.

MfG

Hannes