

Zur Abwechslung mal wieder Motorausbau...

Beitrag von „Darragh“ vom 4. März 2013 um 06:56

[Zitat von alevuz](#)

[...] Stichwort: Heiß-kalt.....(Dusche) [...] Wenn er schon vorher da so rausgesabbert hätte--hätte sich wohl wenig Schlamm(wasser) auf dem Ölfilm halten können.....[...]

Moin Alevuz

Sicherlich gebe ich dir Recht, daß dieses Abschrecken des warmen Motors durch eine Wasserdusche nicht unbedingt gut ist für den Motor, jedoch sollte ein Fahrzeug, welches für den Offroadbereich konzipiert wurde, so etwas auch aushalten.

Selbst bei starken Regenfällen onroad kann es passieren, das man durch eine tiefere Pfütze fährt, die dann diese Motordusche verursacht.

Sollte somit nicht unbedingt ein Problem der Wasserdurchfahrten sein.

Bei meinem TI (toi-toi-toi) und vielen anderen auch, ist dieses Schadensbild bislang nicht aufgetreten.

Es würde mich auch sehr wundern, wenn die anderen zur Reparatur anstehenden T-regs, gleiches erfahren haben.