

Luftfederung defekt...

Beitrag von „R.D.“ vom 4. März 2013 um 20:26

Kurzes Feedback, Luftfederbein wieder in Ordnung

Das Teil welches defekt war heißt Druckventil, die Teilenummer hatte hier im Thread eine Zahl zu viel. Die richtige ist 7L0 616 813 B, Kosten 63,34 +19%.

Ich habe mir erst noch einen Satz Linksaudreher beschafft, 16 Euro komplett. Danach habe ich den Wagen aufgebockt. Ich hatte das Problem das der Dämpfer ganz eingefahren war so das ein Aluteil im Weg war. Mit einem Spanngurt habe ich den Dämpfer etwas auseinandergezogen danach war das Ventil zugänglich. Um auf Nummer sicher zu gehen habe ich das Ventil mit einem Heissluftgebläse erwärmt und dann mit Kältespray abgeschreckt. Danach den Linksaudreher angesetzt und eingeschraubt, der Rest des Ventils ließ sich ohne Probleme rausdrehen. Neues Ventil reingeschraubt Schlauch dran, fertig. Eine Fehlermeldung habe ich nicht bekommen,

MfG

Raphael 🙌