

Luftfederung defekt...

Beitrag von „R.D.“ vom 4. März 2013 um 21:01

Hallo Jörg,

das mit dem rechten Ferderbein werde ich auf jeden Fall machen, bei mir ist es auch im Stand passiert. Meine Fehleranzeige ist auch seit 4 Wochen weg. Ich hatte den Fehler auslesen lassen, Fehler 0078 Lenkwinkelgeber. Ich habe dan mehrmals Teslanol ein Kontaktspray zwischen Lenkrad und Nabe gesprüht seitdem ist der Fehler weg.

Gruß

Raphael