

Drehzahl schwankt bei konstanter Fahrt im V6 TDI Automatik kalter Zustand Kaltstart

Beitrag von „Audibert“ vom 5. März 2013 um 09:50

Hallo zusammen,

Mann, Ihr seid ja schnell! Vielen Dank für Eure Antworten! 😊

Habe grade in einem Beitrag aus 2010 von Thor gelesen, dass dieses "Problem" mit dem Austausch der Drosselklappe gelöst wurde - trifft aber hier wohl nicht zu, oder?

Viele Grüße

Robert