

# Ölstab gebrochen

Beitrag von „alevuz“ vom 9. März 2013 um 11:29

[Zitat von AKV10](#)

Im schlimmsten Fall wird es von der Steuerkette zerkleinert.

Hallo,

Der V10 hat keine Kette nur einen Stirnradkasten und der macht mit dem Plasteteil sowie so kurzen Prozess !

Ersatzölmessstab würde ich beim ~~biggin~~ biggin: four known bestellen!

SG

alevuz