

# Frontscheinwerfer Xenon

**Beitrag von „Trixi2“ vom 9. März 2013 um 13:35**

Hallo Freunde, kann mir vielleicht von euch witerhelfen.

Mein Scheinwerfer Beifahrerseite, muß der Magnetmotor von der Klappe fürs Fernlicht defekt sein ist ein Ausbau möglich? schon jemand gemacht.

Teilenummer vom Scheinwerfer ist 7L6 941 016 AM. laut:) ist 018 AP +018 BN kompatibel.

In der Bucht werden öfters welche angeboten mit 016 CM laut 😊 ist diese Nummer ersatzlos gestrichen worden und keine weitere Reserche möglich, fährt jemand mit dieser CM Variante baugleich sehen sie ja aus ?. Tipp wäre schön.

grüße Reinhold