

# Scheibenwischer front fallen aus oder ruckeln nur ein wenig

**Beitrag von „dentalex“ vom 9. März 2013 um 16:06**

Hallo liebe TReg-Gemeinde,

ich habe im moment folgendes Problem mit meinem DICKEN:

Spontan begann vor einer Woche der Scheibenwischer vorne nur noch ca 5cm zu wischen, dann wieder 3 cm zurückzuweichen und so weiter und so fort.

Nach einiger Zeit ging es dann wieder normal (gefühlte ein wenig langsamer als sonst). Jetzt lässt er sich auch bei klitschnasserscheibe nicht dazu bewegen mehr als eine ca 15cm große Fläche zu wischen !! Er fährt auch nicht in eine seiner Ausgangspositionen zurück.

Mein T ist Baujahr 2004, hat also keinen sideassist, und ich habe das rns2 (glaube ohne Verstärker)...

Woran kann es liegen?

kennt jemand das Phänomen?

Bei der Suche waren es oft korrespondenzfehler am CAN, aber der Fehler wirkt sich bei mir irgendwie anders aus.

Gleichzeitig habe ich einen Nassen, fast gefluteten Fußraum Fahrerseite vorne ! aber nicht nur nach Regen ! kann das aus dem Klimaüberlauf kommen?

Danke Alex