

Touareg, die 3.Versuchung !

Beitrag von „Léon“ vom 9. März 2013 um 23:03

Hallo nochmal,

hier noch ein kleiner Nachtrag: die Zentralverriegelung war auch schon Defekt und das Türsteuergerät Beifahrerseite hinten wurde auch schon getauscht.

Habe vorhin mal addiert und dabei kam heraus, das die VVD bis Mitte Januar bereits Reperaturkosten in Höhe von ca. 1800€ beglichen hat. Dazu kommt nun noch der Betrag für dem Motorausbau.

Die Werkstatt nannte mir einen Betrag von ungefähr 5000€ incl. Material - das kommt dann noch hinzu und wir haben den Dickem erst seit 10. Mai letzten Jahres. 🙄

Schockierende Bilanz!

Liebe Grüße,

Léon