

RNS 510 Absturz, sehr lautes Knallen

Beitrag von „Humvee“ vom 10. März 2013 um 19:15

Hallo,

wichtig wäre mal, was der Fehlerspeicher sagt.

Das was du wahrscheinlich gelesen hast mit FW-Update und RFK-Problem, ist das Problem mit sporadischen Aussetzern der RFK mit nicht von VW freigegebener Firmware für den T.

Es gab mal mit der FW1102 Probleme mit der RFK und schwarzem Bild, das wurde mit der FW1202 behoben, das ist auch das letzte Update, welches du für den T beim 😊 erhalten wirst. Da funktioniert alles normal.

Vereinzelt gibt es beim 😊 noch ein Update auf FW1300 oder FW1400.

Aber ob dein Problem dann mit einem Update gelöst wird, kann sein, aber es kann auch ein Zeichen für ein langsames Sterben des RNS sein.