

Kabelbaum bzw. Leitungssatz im Automatikgetriebe 3,0TDi V6 tauschen

Beitrag von „catweasle“ vom 11. März 2013 um 10:01

Hallo Gemeinde,

bin wieder zurück und habe 3500km ohne Probleme gefahren.

Leider habe ich die Adaptionfahrt noch nicht durchgeführt, traute mich im Ausland nicht. Wenn ich die hinter mir habe berichte ich wieder. Nur den Reset über das Gaspedal habe ich mal versucht und es war schon ein bisschen anders, ist aber schwer zu beschreiben.

Das ssp 367 habe ich mittlerweile bekommen, Danke nochmal an den betreffenden.