

# Dröhnendes Geräusch...

Beitrag von „macko“ vom 11. März 2013 um 22:17

Hallo Markus,

was ist denn bei Dir rausgekommen?

Musste heute meine Fahrt in den Skiurlaub abbrechen, da nach 10min mit 140 km/h Vibrationen im vorderen Bereich auftraten. 🚗

Beim Ausrollen in den Parkplatz und gleichzeitigem Bremsen rubbelte es stark. Kardanwelle kann ich ausschließen (war drunter gelegen und hab nachgesehen), so dass eigentlich nur noch Radlager und Vorderachsdifferential übrig bleiben. Wobei ich mehr auf Radlager vorne rechts tippe. Die Nabe war auch entsprechend gewärmt (links kalt).

Konnte mich dann die 100km zu meinem Heimat:) noch zurückretten, da steht er nun... 😞  
Mussten wir halt mit dem BMW fahren.

Gruss

Marco