

# Frontscheinwerfer H7 miese Lichtausbeute

**Beitrag von „coala“ vom 12. März 2013 um 17:52**

Servus,

wurde denn schon mal die korrekte Einstellung der Scheinwerfer überprüft und gegebenenfalls nachjustiert? Wie sieht das Innenleben der Scheinwerferoptik aus? Verschmutzungen erkennbar? Es ist auch zu bedenken, dass die Scheinwerfer beim Touareg höher liegen als bei einem normalen PKW und auch die Scheinwerfereinstellung selbst deshalb einen anderen Winkel erfordert. Der steht auf einem Aufkleber vorne im Motorraum. Nutzen die Jungs in der Werkstatt den üblichen (PKW)Neigungswinkel als gewohnte Voreinstellung am Scheinwerfereinstellgerät (und das kommt leider nicht selten vor...), dann passt die Lichtverteilung nicht.

Grüße  
Robert