

# Masse Fehler !

**Beitrag von „Toshi“ vom 13. März 2013 um 20:47**

Hallo

Lass mal die Massekabel zum Motor prüfen .

Hatte Ich auch schon mal.

Bei Mir war das Masseband in der Isolierung durchoxidiert.

Wenn man am Masseband zieht hat man Zwei Teile ,war optisch nicht zu erkennen.

Gruss aus SH