

# Masse Fehler !

Beitrag von „Sittingbull“ vom 14. März 2013 um 12:22

[Zitat von T-Bone Shifter](#)

By the way, die batterien lassen sich auch von vorn über die Motorraumpole prüfen.

Hallo zusammen,

beim TII geht das laut VW nicht mehr aussagekräftig genug und somit muss direkt an der Batterie gemessen werden, also Sitz raus. Ich war live dabei und das hat alles in allem ca. 45 min gedauert 🙄

Grüße von Stephan 🤖