

RNS 510 Navi Karten-Update auf V9 zickt richtig - Navi im Moment unbrauchbar

Beitrag von „Humvee“ vom 15. März 2013 um 14:28

[Zitat von maestro70](#)

Danke Thomas.

Da werde ich gleich mal meinen 😊 nach der V9 fragen... und in dem Zuge mir gleich die FW-Version auslesen lassen.

Allerdings stellt sich mir immer noch die Frage (falls die FW-Version älter ist),

1. **wie** ich das System selbst updaten kann (oder muss ich dafür zum :))
2. wie das mit dem aufspielen der POIs per SD-Karte **genau** funktioniert...

Hallo,

wichtig ist in erster Linie, welches Gerät bei dir verbaut ist (ausbauen und schauen oder auslesen)

Und du kannst dir sicher sein, das deine FW-Version sehr viel älter ist !

Ein Update der FW für diese Zusatzfunktion, Personal Poi, Sprachbedienung usw. bekommst du beim 😊 nicht !!!

Grund: diese FW sind für Touareg-Geräte nicht offiziell Freigegeben !

Da musst du dich selbst im Netz auf die Suche machen.

Für die Personal Poi benötigst du min. FW 38xx wobei es hier verschiedene Versionen gibt (Tipp: FW3810.noru für Geräte mit Index A od. ohne und FW3810 für Index B od. C), je nach dem, was für ein RNS bei dir verbaut ist.

Diese FW auf DVD brennen und das Navi nach einer genauen Anleitung updaten.

Personal Poi für das RNS sind im Format einer db3-Datei, diese kann man [--->hier](#) oder [--->hier](#) erstellen.

Danach die SD-Karte ins Navi und im Setup-Menü den Punkt Personal Poi (erst vorhanden mit FW 38xx) auswählen und auf importieren drücken.

Diese sind dann in der Map-Ansicht unter Extras--> Sonderziele--> PersonalPoi auszuwählen, das sie angezeigt werden.