

Lüfter läuft nach

Beitrag von „NIUBEE“ vom 19. März 2013 um 12:34

Häufig ist der Temperaturregeber G62 das Problem.

Siehe FAQ unter die DIY Anleitungen.

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...V8-Benziner-VFL>

P.S. Stecker ziehen ist da nicht nur der Reset via VCDS bringt "auf Zeit" Besserung. Sobald wieder ein unplausibles Signal vom G62 kommt geht der Spaß wieder von vorne los. Ein altbekanntes V.A.G. Thema...