

# **Probleme mit Luftfahrwerk > vermutlich Kompressor**

**Beitrag von „TheWatercooler“ vom 20. März 2013 um 17:38**

Habe den Kompressor ausgebaut. Der Elektromotor der Kompressoreinheit hat einen Schluss und muss ersetzt werden. Den Ventilblock mit dem Druckgeber G291 werde ich auch besser wechseln.

Weiß jemand ob die Kompressoreinheit des Faceliftmodells auch in den 7L passt, oder sind die Anschlüsse anders?

Grüße...